

VENTILĀCIJA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|-------------|--|------------|----------|
| | Ventilācija | | |
| 1. | Cinkotais skārda gaisvads D200 | m | 10 |
| 2. | Cinkotais skārda gaisvads D160 | m | 2 |
| 3. | Cinkotais skārda gaisvads D100 | m | 5 |
| 4. | Cinkotā skārda cauruļu formdaļas: | | |
| 4.1. | T gabals D200/D100 | gab | 2,00 |
| 4.2. | T gabals D160/D100 | gab | 2,00 |
| 4.3. | likums D200/90° | gab | 1,00 |
| 5. | likums D100/90° | gab | 5,00 |
| 6. | Pāreja D200/D160 | gab | 1,00 |
| 7. | Nosūces ventilātors ar pretvārstu, laika releju 95 m ³ /h, N=13W, Dekor100 CH | gab | 5,00 |
| 8. | Ventilācijas jumtiņš D200 | gab | 1,00 |
| 9. | Ventilācijas reste ar žalūziju 250x250 | gab | 8,00 |
| 10. | Montāžas materiāli | obj. | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------|--|--|--|------|-------|--|
| " E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801 | | | | 2012.gads | | Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība LV90000054572 Adrese: Sietiņlaukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 | | b/m | |
| | | | | Projekta nosaukums: Kultūras nama ēkas rekonstrukcija Adrese: Vešetās iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 | | STAD. | LAPA | LAPAS | |
| | V.Uzvārds | Paraksts | Datums | Materiālu specifikācija Ventilācija | | TP | IS-2 | 7 - 7 | |
| Pr.d.vadīt. | V. Kļaviņš | | | | | | | | |
| Izstrādāja | V. Kļaviņš | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 91/09-2012 | | | |